

## **Ikea: pericolo scossa elettrica con gli elettrodomestici FROSTFRI**

*09 giugno 2017*

Ikea annuncia il ritiro dal mercato dei frigoriferi e congelatori della linea FROSTFRI prodotti tra il 2 novembre 2015 e il 21 febbraio 2016. La causa del malfunzionamento è un pannello orizzontale posizionato dietro lo sportello, nella parte superiore dell'elettrodomestico, che può allentarsi o staccarsi, esponendo chi lo utilizza al rischio di venire a contatto con la corrente elettrica. L'azienda svedese invita i consumatori che hanno acquistato uno degli elettrodomestici a contattare il servizio clienti Ikea per programmare un intervento tecnico a domicilio.

Per maggiori informazioni clicca [qui](#).